
CRL
CONCRETE REPAIRS LIMITED
multi-disciplined *structural* renovation

Zone 14

Defect Survey

Defect Survey Sheet



Notes


44 is a continuous bed running the whole way across the elevation. 57, 58, 59, 60 are four blocks with lots of repairs and steel going across them.

Photo References







4
3


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14


15


18
17
16


19


21
20


22


23


24


25


26


30
29
28
27


33
32
31


34


35


36


41


37


38


39


40


42


43


44



49
48
47
46
45


50


51
52


53


54


55


56


59
60
58
57