Photo Appendix A - Internal Defects

SECOND FLOOR

DSC06575

DSC06576

DSC06577

DSC06578

DSC06579

DSC06580

DSC06581

DSC06582

DSC06583

DSC06584

DSC06585

DSC06586

DSC06587

DSC06588

DSC06589

DSC06590

DSC06591

DSC06592

DSC06593

DSC06594

DSC06596

DSC06597

DSC06598

DSC06599

DSC06600

DSC06601

DSC06602

DSC06603

DSC06604

DSC06605

DSC06606

DSC06607

DSC06608

DSC06609

DSC06610

DSC06611

DSC06612

DSC06613

DSC06614

FIRST FLOOR AND STAIRWELL

DSC06615

DSC06616

DSC06617

DSC06618

DSC06619

DSC06620

DSC06621

DSC06622

DSC06623

DSC06624

DSC06625

DSC06626

DSC06627



DSC06628

DSC06629

DSC06630

DSC06631

DSC06632

DSC06633

DSC06634

DSC06635

DSC06636

DSC06637

DSC06638

DSC06639

DSC06640

DSC06641

DSC06642

DSC06643

DSC06644

DSC06645

DSC06646

DSC06647

DSC06648

DSC06649

DSC06650

DSC06651

DSC06652

DSC06653

DSC06654

DSC06655

DSC06656

DSC06657

DSC06658

DSC06659

DSC06660

DSC06661

DSC06662

DSC06663

DSC06664

DSC06665

DSC06667

DSC06668

DSC06669

DSC06670

DSC06671

DSC06672

DSC06673

DSC06674

GROUND FLOOR AND STAIRWELL

DSC06675

DSC06676

DSC06677

DSC06678

DSC06680

DSC06682

DSC06683

DSC06684

DSC06685

DSC06686

DSC06687

DSC06688

DSC06689

DSC06690

DSC06691

DSC06692

DSC06693

DSC06694

DSC06695

DSC06696

DSC06697

DSC06698

DSC06700

DSC06701

DSC06703

DSC06702

DSC06704

DSC06705

DSC06706

DSC06707

DSC06708

DSC06709

DSC06710

DSC06711

DSC06712

DSC06713

DSC06714

DSC06715

DSC06716

DSC06717

DSC06718

DSC06719

DSC06720

DSC06721

DSC06722

DSC06723

DSC06724

DSC06725

DSC06726

DSC06727

DSC06728

DSC06730

DSC06731

DSC06732

DSC06733

DSC06734

DSC06735

DSC06736

DSC06737

DSC06738

DSC06739

DSC06740

DSC06741

DSC06742

DSC06743

DSC06744

DSC06745

Photo Appendix B - External Defects

FRONT ELEVATION

IMG_5074

IMG_5075

IMG_5076

IMG_5077

IMG_5078

IMG_5079

IMG_5080

IMG_5081

IMG_5082

IMG_5083

IMG_5084

IMG_5085

LEFT ELEVATION

IMG_5086

IMG_5087


IMG_5088


IMG_5089

IMG_5090

IMG_5091

IMG_5092

RIGHT ELEVATION

IMG_5093

IMG_5094

IMG_5095

REAR ELEVATION

IMG_5096

IMG_5097

IMG_5098