

| CHAINAGE | 0.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 118.000 | 120.000 | 122.000 | 124.000 | 126.000 | 128.000 | 130.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 | 139.060 |
|---|---|---