

CRL
CONCRETE REPAIRS LIMITED
multi-disciplined *structural* renovation

Zone 10

Defect Survey

Survey Sheet






Notes: There is no number 25 due to a miscount

Photo References












5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21
22



26
27


23
24


28


29


30


31


32


33


34


35


36



37


38



39


40


41


42


43


44


45


46


47


48



49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


65
64


66


67


68


71


70
69


72


74
73


75


76


77



78


79


80


81


82


83