
CRL
CONCRETE REPAIRS LIMITED
multi-disciplined *structural* renovation

Zone 6


Defect Survey

Defect Survey



Zone 6 Defect Survey

- Repairs
- Cracks





CRL
CONCRETE REPAIRS LIMITED
multi-disciplined *structural* renovation

Photo References












5


6



7


8


11


12


13


14


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32
D6.2



33



34


35


36


38
37



39


42
43
41
40
R63


44


45


46


49
48
47


50


51



52


53


54



55
56


57


58


59


61
62
60


63
64


65


66


67